














対策箇所一覧

令和3年9月28日
現在： 令和4年3月10日

番号	市町村名	学校名	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	踏切関連	対策区分	対策内容	事業主体	対応状況	備考
1	安芸太田町	加計小学校	県道	304号 中筒賀下線	安芸太田町大字加計	西調子～見入ヶ崎の間が、異常気象時の道路通行規制区間になっており、迂回路も遠いことから保護者や教職員による送迎となり、困ることが多い。 (時間雨量20mm/h、日雨量80mm/日)			広島県が道路管理者として通行者への危険が予測される際に規制をかけているものであり、現状では基準を変えることはできない。学校・教育委員会にあつては、安芸太田町建設課からの情報を確認ください。	広島県西部建設事務所安芸太田支所 加計小学校地域・保護者	これまでどおりの対応	
2	安芸太田町	加計小学校	一般国道	191号	安芸太田町大字加計	見入ヶ崎～辻ノ河原間にかけて、中学生の自転車通学が多いが街灯がなく危ない。			県の基準は橋梁、交差点への照明設置が基本となっている。歩道へスノーポールを設置。	広島県西部建設事務所安芸太田支所	歩道へスノーポール(完了)	
3	安芸太田町	加計小学校	町道	旭橋線	安芸太田町大字加計	加計小学校正門前の横断歩道が消えかかっている。通学時子ども園あさひ側からの保護者車両が多く行きかう場所。			横断歩道の引き直し。合わせて道路管理者(安芸太田町)が外側線を引くことでドライバーに注意喚起、及び歩行者の分離化につながる。横断歩道の手前のひし形引き直し。	山県警察署 安芸太田町加計支所住民生活課	横断歩道、横断歩道の手前のひし形のライン引き直し。(完了)	
4	安芸太田町	加計小学校	町道	旭橋線	安芸太田町大字加計	高さ2.15mのブロック塀。下部に亀裂があるものの控え壁があるため強固なつくり。			すぐさま崩れるといった印象ではないが、安芸太田町建設課確認。→3年前と変わりなし。経過観察とする。	民地 安芸太田町加計支所住民生活課 安芸太田町建設課	ブロック塀、一部撤去(完了)	
5	安芸太田町	加計小学校	町道	本町空条線	安芸太田町大字加計	高さ1.6mのブロック塀。上部に亀裂、不整列があるもの。			町道に対して危険なため、道路管理者である安芸太田町加計支所住民生活課により連絡し、修理済。補習確認。	民地 安芸太田町加計支所住民生活課	ブロック塀修繕(完了)	
6	安芸太田町	加計小学校	一般国道	186号	安芸太田町大字下筒賀	木坂～山崎間は児童が2人で登下校する。			歩道の雑草を撤去する。	加計小学校地域・保護者 広島県西部建設事務所安芸太田支所	歩道の雑草を撤去する。(完了) 定期的にお問い合わせを継続する。	
7	安芸太田町	加計小学校	一般国道	186号	安芸太田町大字加計	国道歩道内に鉄蓋をかけた枡があり、水道バルブが入っているが、それに起因したような破損が見受けられる。			2018.10.2所有者は地元水道組合と判明。漏水などは認められないことから、国道歩道維持対応となり、修繕済。	広島県西部建設事務所安芸太田支所	国道歩道内の破損部修繕(完了)	

番号	市町村名	学校名	道路種別	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	踏切関連	対策区分	対策内容	事業主体	対応状況	備考
8	安芸太田町	加計小学校	一般国道	186号	安芸太田町大字加計	交差点をさっと曲がる車が多く危険。			ゼブラがあったものが消えている状況でショートカットしやすい状況にあった。ゼブラゾーンの引き直しを行なった。	広島県西部建設事務所安芸太田支所	ゼブラの再度引き直し(完了)	
9	安芸太田町	加計小学校	一般国道 町道	434号	安芸太田町大字加計	中祖橋のたもとで国道が曲がっているため、死角になった横断歩道がある。近接して2つの横断歩道があるのも危険。			登下校の横断を見通しの良い方を使う。グリーンベルトを設置し安全を確保する。	広島県西部建設事務所安芸太田支所 安芸太田町建設課 加計小学校地域・保護者	・登下校の横断を見通しの良い方を横断する。 ・グリーンベルトを設置する。(完了)	
10	安芸太田町	加計小学校	一般国道	434号	安芸太田町大字加計	民家の屋根が落ちそうになっている。			点検時には、すでに撤去済みであった。		民家の屋根撤去(完了)	
11	安芸太田町	加計小学校	町道	天神町高校線	安芸太田町大字加計	歩道のラインがない。			歩道のラインを依頼する。	広島県西部建設事務所安芸太田支所 安芸太田町建設課	歩道のラインの要望をする。	
12	安芸太田町	加計小学校	町道	神田町巴町線	安芸太田町大字加計	歩道のラインがない。溝にふたがなく、児童が落下する危険がある。			歩道のラインの依頼する。溝のふたについては民家なので設置が難しいようであれば児童に注意喚起する。	広島県西部建設事務所安芸太田支所 安芸太田町建設課 安芸太田町加計支所住民生活課	歩道のラインの要望をする。溝のふたを設置。	
13	安芸太田町	加計小学校	一般国道	433号	安芸太田町大字加計	歩道のラインがない。			歩道のラインの依頼する。	広島県西部建設事務所安芸太田支所 安芸太田町建設課	歩道のラインを要望する。	



550 m
1:11,092